

Предписание № 8 - 104/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Законному представителю юридического лица – заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида второй категории № 296 Советского района города Ростова-на-Дону

Богдановой Виктории Шалвовны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владеца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 104 - 8 от «11» января 2013 г. главного государственного инспектора города Ростова-на-Дону по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 ч. 00 мин. «01» июля 2013 г. по 12 ч. 00 мин. «26» июля 2013 г. проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида второй категории № 296 Советского района города Ростова-на-Дону, фактически осуществляющего деятельность по адресу: Советский район, г. Ростов-на-Дону, ул. Содружества, 90

проверку проводил(а):

Дорofeeva Наталья Николаевна - Инспектор Советского отделения НД ОНД по г. Ростову-на-Дону  
ГУ МЧС России по Ростовской области старший лейтенант внутренней службы, эксперты не привлекались

совместно с: заведующей Богдановой Викторией Шалвовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписа- ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нару- шены	Срок устра- нения нару- шения тре- бования по- жарной безопасно- сти	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только вы- полнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 № 390	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г.	01.08.2014	

	ширина эвакуационного выхода из коридора общего пользования 2-го этажа на лестничную клетку (район групповых ячеек № 6, 7) менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел. а именно: 0,84 м.		
2.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 6 в коридор общего пользования 2-го этажа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел. а именно: 0,84 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.2014
3.	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейки №6 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н. «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения»).	ст.134 п.7 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.08.2014
4.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.2014

	соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 лестница 3-го типа групповой ячейки № 6 размещена не у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже K1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30, на расстоянии менее 1 м от плоскости оконного проема.	постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390		
9.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 в полу на путях эвакуации групповой ячейки № 6 допускается выступ из труб отопления.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.2014	
10.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 7 в коридор общего пользования 2-го этажа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел. а именно: 0,80 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.2014	
11.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.2.6. СП	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.2014	

	1.13130.2009 дверь эвакуационного выхода из групповой ячейки № 7 в коридор общего пользования открывается не по направлению выхода из здания.		
12.	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейки №7 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н. «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения»).	ст.134 п.7 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.08.2014
13.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки №7 на лестничную клетку 3-го типа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,75 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.2014
14.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.4.4.1. СП 1.13130.2009 ширина лестничного марша 3-го типа, предназначенно-го для эвакуации людей из	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.2014

	групповой ячейки № 6 в здании класса Ф1.1, менее 1,35 м для, а именно: 1 м.		
15.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.3. СП 1.13130.2009 перед наружной дверью эвакуационного выхода из групповой ячейки №7 на лестницу 3-го типа горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери, а именно: 1 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.2014
16.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 ширина приступи лестницы 3-го типа групповой ячейки №7 — менее 25 см, а именно: 0,18 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.2014
17.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 в полу на путях эвакуации групповой ячейки № 7 допускается выступ из труб отопления.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.2014
18.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Рос-	01.08.2014

	по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 9 на центральную лестничную клетку 2-го этажа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,84 м.	сийской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390		
19.	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейки №9 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н. «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения»).	ст.134 п.7 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.08.2014	
20.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки №9 на лестничную клетку 3-го типа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,78 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.2014	
21.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г.	01.08.2014	

	п.4.4.1. СП 1.13130.2009 ширина лестничного марша 3-го типа, предназначенного для эвакуации людей из групповой ячейки № 9 в здании класса Ф1.1, менее 1,35 м для, а именно: 1 м.	№ 390		
22.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.3. СП 1.13130.2009 перед наружной дверью эвакуационного выхода из групповой ячейки № 9 на лестницу 3-го типа горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери, а именно: 0,98 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.2014	
23.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 лестница 3-го типа групповой ячейки № 9 размещена не у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30, на расстоянии менее 1 м от плоскости оконного проема.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.2014	
24.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 в полу на путях эвакуации групповой ячейки № 9 допускает-	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.2014	

	ся выступ из труб отопления.		
25.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 8 на центральную лестничную клетку 2-го этажа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,84 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.2014
26.	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейки №8 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н. «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения»).	ст.134 п.7 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.08.2014
27.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки №8 на лестничную клетку 3-го типа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно:	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.2014

	0,78 м.		
28.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.4.4.1. СП 1.13130.2009 ширина лестничного марша 3-го типа, предназначенного для эвакуации людей из групповой ячейки № 8 в здании класса Ф1.1, менее 1,35 м для, а именно: 1 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.2014
29.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.3. СП 1.13130.2009 перед наружной дверью эвакуационного выхода из групповой ячейки № 8 на лестнице 3-го типа горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери, а именно: 1 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.2014
30.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 лестница 3-го типа групповой ячейки №8 размещена не у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30, на расстоянии менее 1 м от плоскости оконного проема.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.2014
31.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов ру-	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации	01.08.2014

	кводителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 в полу на путях эвакуации групповой ячейки № 8 допускается выступ из труб отопления.	рации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390		
32.	На объекте защиты, на путях эвакуации в детском дошкольном образовательном учреждении класса Ф1.1 для облицовки подвесного потолка на центральной лестничной клетке допускается применение материала с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1 (потолочные плиты типа «Амстронг»). Сертификат ПБ при проведении обследования объекта не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, по справочнику Баратова А.Н. "Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения").	ст.134 п.б Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.08.2014	
33.	На объекте защиты, в помещениях и на путях эвакуации в детском дошкольном образовательном учреждении класса Ф1.1 каркас для заполнения подвесного потолка на центральной лестничной клетке выполнен из горючего материала. Сертификат ПБ при проведении обследования объекта не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, по справочнику Баратова А.Н. "Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения").	ст.134 п.б Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.08.2014	
34.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуацион-	п.33 Правила противопожарного режима	01.08.2014	

	ного пути руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.1. СП 1.13130.2009 ширина центрального лестничного марша, предназначенного для эвакуации людей менее - 1,35 м., а именно: - 1,25 м. (Не представлен расчет эвакуации людей в случае пожара)	в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390		
35.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки №10 на центральную лестничную клетку 2-го этажа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,80 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.08.2014	
36.	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейки №10 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н. «Пожароопасность веществ и материалов и средства их тушения»).	ст.134 п.7 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.08.2014	
37.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены	01.08.2014	

	соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки №10 на лестничную клетку 3-го типа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел., а именно: 0,84 м.	постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390		
38.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.4.4.1. СП 1.13130.2009 ширина лестничного марша 3-го типа, предназначенного для эвакуации людей из групповой ячейки № 10 в здании класса Ф1.1, менее 1,35 м для, а именно: 1 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.2014	
39.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.3. СП 1.13130.2009 перед наружной дверью эвакуационного выхода из групповой ячейки №10 на лестницу 3-го типа горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери, а именно: 1 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.2014	
40.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 ширина приступи лестницы 3-го типа	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.2014	

	групповой ячейки №10 — менее 25 см, а именно: 0,15 м.			
41.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 в полу на путях эвакуации групповой ячейки № 10 допускается выступ из труб отопления.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.2014	
42.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 лестница 3-го типа групповой ячейки № 10 размещена не у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30, на расстоянии менее 1 м от плоскости оконного проема.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.2014	
43.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки №11 в коридор общего пользования 2-го этажа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел., а именно: 0,80 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.2014	
44.	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образования, имеющих общую площадь здания, превышающую 1000 м <sup>2</sup> , отсутствует эвакуационный выход из группы помещений, имеющих общую площадь, превышающую 100 м <sup>2</sup> .	ст.134 п.7 Федеральный закон от	01.08.2014	

	льного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейки №11 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н. «Пожароизыгрываемость веществ и материалов и средства их тушения»).	22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"		
45.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки №11 на лестничную клетку 3-го типа менее 1,2 м, при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,84 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.2014	
46.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.4.4.1. СП 1.13130.2009 ширина лестничного марша 3-го типа, предназначенного для эвакуации людей из групповой ячейки № 11 в здании класса Ф1.1, менее 1,35 м для, а именно: 1 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.2014	
47.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением	01.08.2014	

	нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.3. СП 1.13130.2009 перед наружной дверью эвакуационного выхода из групповой ячейки №11 на лестницу 3-го типа горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери, а именно: 1 м.	Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390		
48.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 ширина приступы лестницы 3-го типа групповой ячейки №11 — менее 25 см, а именно: 0,20 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.2014	
49.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 в полу на путях эвакуации групповой ячейки № 11 допускается выступ из труб отопления.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.2014	
50.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 лестница 3-го типа групповой ячейки № 11 размещена не у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.2014	

	ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30, на расстоянии менее 1 м от плоскости оконного проема.		
51.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки №12 в коридор общего пользования 2-го этажа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел. а именно: 0,80 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.2014
52.	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейки №12 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.И. «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения»).	ст.134 п.7 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.08.2014
53.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки №12 на лестничную клетку 3-го типа менее 1,2	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.2014

	м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,84 м.			
54.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.4.4.1. СП 1.13130.2009 ширина лестничного марша 3-го типа, предназначенно го для эвакуации людей из групповой ячейки № 12 в здании класса Ф1.1, менее 1,35 м для, а именно: 1 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.2014	
55.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.3. СП 1.13130.2009 перед наружной дверью эвакуационного выхода из групповой ячейки №12 на лестницу 3-го типа горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери, а именно: 1 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.2014	
56.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 ширина приступи лестницы 3-го типа групповой ячейки №12 — менее 25 см, а именно: 0,20 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.2014	
57.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Рос-	01.08.2014	

	по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 в полу на путях эвакуации групповой ячейки № 12 допускается выступ из труб отопления.	сийской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390		
58.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 лестница 3-го типа групповой ячейки № 12 размещена не у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже K1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30, на расстоянии менее 1 м от плоскости оконного проема.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.2014	
59.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода непосредственно наружу (район выхода из групповых ячеек №11, 12) менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел., а именно: 0,86 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.2014	
60.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячей-	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.2014	

	ки №2 в коридор общего пользования 1-го этажа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел. а именно: 0,84 м.		
61.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки №2 непосредственно наружу менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел. а именно: 0,84 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.2014
62.	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейки №2 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н. «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения»).	ст.134 п.7 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.08.2014
63.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 в полу на путях эвакуации групповой ячейки № 2 допускается выступ из труб отопле-	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.2014

	ния.		
64.	На объекте защиты, на путях эвакуации в детском дошкольном образовательном учреждении класса Ф1.1 для облицовки стен в тамбурах групповой ячейки № 2 допускается применение материала с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1 (бумажные обои). Сертификат ПБ при проведении обследования объекта не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, по справочнику Баратова А.Н. "Пожароизрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения").	ст.134 п.6 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.08.2014
65.	На объекте защиты, на путях эвакуации в детском дошкольном образовательном учреждении класса Ф1.1 для облицовки потолка в спортивном зале допускается применение материала с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ0/КМ1 (пластиковые панели). Сертификат ПБ при проведении обследования объекта не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, по справочнику Баратова А.Н. "Пожароизрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения").	ст.134 п.6 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.08.2014
66.	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 для покрытия пола в спортивном зале допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум.	ст.134 п.7 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.08.2014

	леум. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н. «Пожаро-зрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения»).		
67.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из спортивного зала на второй эвакуационный выход в актовый зал менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,84 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.2014
68.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.2.6. СП 1.13130.2009 двухстворчатые двери эвакуационного выхода из актового зала в коридор общего пользования открываются не по направлению выхода из здания.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.2014
69.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 5 в коридор общего	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.2014

	пользования менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,84 м.		
70.	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейки №5 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н. «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения»).	ст.134 п.7 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.08.2014
71.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 3 в коридор общего пользования менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,84 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.2014
72.	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейки №3 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. (Класс пожарной	ст.134 п.7 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.08.2014

	опасности строительных материалов, был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н. «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения»).		
73.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 в полу на путях эвакуации групповой ячейки №3 допускается выступ из труб отопления.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.2014
74.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 4 в коридор общего пользования менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,84 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.2014
75.	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейки №4 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, был установлен во время проверки по	ст.134 п.7 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.08.2014

	справочнику Баратова А.Н. «Пожароопасность веществ и материалов и средства их тушения»).		
76.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 в полу на путях эвакуации групповой ячейки №4 допускается выступ из труб отопления.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.2014
77.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода непосредственно наружу (район выхода из групповых ячеек № 6, 7) менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел. а именно: 0,84 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.2014
78.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.4.1 "ГОСТ Р 12.2.143-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля" утвержденных	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.08.2014

	приказом Ростехрегулирования от 23.07.2009 N 260-ст), частично имеется фотолюминесцентная эвакуационная система по зданию.		
79.	На объекте защиты, обучение мерам пожарной безопасности осуществляется не в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.52 НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", руководителем (ответственным лицом за пожарную безопасность) не утверждены специальные программы обучения мерам пожарной безопасности работников организации для проведения противопожарного инструктажа.	п.3 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.08.2014

**Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий:** 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке

назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Подпись лиц проводивших проверку:**

  
\_\_\_\_\_  
«26» июля 2013 г.  
М.Л.П.\*

Дорофеева Н.Н. - Инспектор Советского отделения НД ОНД по г. Ростову-на-Дону ГУ МЧС России по Ростовской области старший лейтенант внутренней службы

**Предписание для исполнения получил:**

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«26» июля 2013 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)