



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ
344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 50, тел: (863) 306-16-48; факс: (863) 305-16-49
Сайт: www.gpnrostov.ru E-mail: gpn_md@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 8 - 205/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Законному представителю юридического лица – заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида второй категории № 296 Советского района города Ростова-на-Дону

Богдановой Виктории Шалвовны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 205 - 8 от «09» сентября 2014 г. главного государственного инспектора города Ростова-на-Дону по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 09 ч. 00 мин. по 10 ч 00 мин. «17» октября 2014 г. проведена внеплановая / выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида второй категории № 296 Советского района города Ростова-на-Дону, фактически осуществляющего деятельность по адресу: Советский район, г. Ростов-на-Дону, ул. Содружества, 90

проверку проводил(а):

Радько Ольга Николаевна – Дознатель ОАПД ОНД по г. Ростову-на-Дону ГУ МЧС России по Ростовской области капитан внутренней службы, эксперты не привлекались

совместно с: заведующей Богдановой Викторией Шалвовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного	ст.53 ч 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2015	

	выхода из коридора общего пользования 2-го этажа на лестничную клетку (район групповых ячеек № 6, 7) менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,84 м.			
2.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 6 в коридор общего пользования 2-го этажа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,84 м.	ст.53 ч 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2015	
3.	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейки №6 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н. «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения»).	ст.134 п.7 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2015	
4.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячей-	ст.53 ч 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2015	

	ки № 6 на лестничную клетку 3-го типа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,78 м.			
5.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.3. СП 1.13130.2009 перед наружной дверью эвакуационного выхода из групповой ячейки № 6 на лестницу 3-го типа горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери, а именно: 1, 02м.	ст.53 ч 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2015	
6.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационного пути руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.2. СП 1.13130.2009 высота ограждения лестницы 3-го типа используемой детьми групповой ячейки №6, менее 1,2 м, а именно: 1,10 м.	ст.53 ч 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2015	
7.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 лестница 3-го типа групповой ячейки № 6 размещена не у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже K1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30, на расстоянии менее 1 м от плоскости оконного проема.	ст.53 ч 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2015	
8.	На объекте защиты, при	ст.53 ч 4 Федераль-	01.11.2015	

	эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 7 в коридор общего пользования 2-го этажа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,80 м.	ный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"		
9.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.2.6. СП 1.13130.2009 дверь эвакуационного выхода из групповой ячейки № 7 в коридор общего пользования открывается не по направлению выхода из здания.	ст.53 ч 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2015	
10.	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейки №7 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н. «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения»).	ст.134 п.7 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2015	
11.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено	ст.53 ч 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012)	01.11.2015	

	соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки №7 на лестничную клетку 3-го типа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,75 м.	"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"		
12.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.4.4.1. СП 1.13130.2009 ширина лестничного марша 3-го типа, предназначенного для эвакуации людей из групповой ячейки № 6 в здании класса Ф1.1, менее 1,35 м для, а именно: 1 м.	ст.53 ч 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2015	
13.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.3. СП 1.13130.2009 перед наружной дверью эвакуационного выхода из групповой ячейки №7 на лестницу 3-го типа горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери, а именно: 1 м.	ст.53 ч 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2015	
14.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 ширина проступи лестницы 3-го типа	ст.53 ч 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2015	

	групповой ячейки №7 — менее 25 см, а именно: 0,18 м.			
15.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 9 на центральную лестничную клетку 2-го этажа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,84 м.	ст.53 ч 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2015	
16.	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейки №9 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н. «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения»).	ст.53 ч 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2015	
17.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки №9 на лестничную клетку 3-го типа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно:	ст.53 ч 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2015	

	0,78 м.			
18.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.3. СП 1.13130.2009 перед наружной дверью эвакуационного выхода из групповой ячейки № 9 на лестницу 3-го типа горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери, а именно: 0,98 м.	ст.53 ч 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2015	
19.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 лестница 3-го типа групповой ячейки № 9 размещена не у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже K1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30, на расстоянии менее 1 м от плоскости оконного проема.	ст.53 ч 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2015	
20.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 8 на центральную лестничную клетку 2-го этажа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,84 м.	ст.53 ч 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2015	
21.	На объекте защиты, в помещениях детского дошко-	ст.134 п.7 Федеральный закон от	01.11.2015	

	льного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейки №8 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н. «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения»).	22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"		
22.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки №8 на лестничную клетку 3-го типа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,78 м.	ст.53 ч 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2015	
23.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.3. СП 1.13130.2009 перед наружной дверью эвакуационного выхода из групповой ячейки № 8 на лестницу 3-го типа горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери, а именно: 1 м.	ст.53 ч 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2015	
24.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руко-	ст.53 ч 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ	01.11.2015	

	водителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 лестница 3-го типа групповой ячейки №8 размещена не у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже K1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30, на расстоянии менее 1 м от плоскости оконного проема.	(ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"		
25.	На объекте защиты, на путях эвакуации в детском дошкольном образовательном учреждении класса Ф1.1 для облицовки подвесного потолка на центральной лестничной клетке допускается применение материала с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1 (потолочные плиты типа «Амстронг»). Сертификат ПБ при проведении обследования объекта не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, по справочнику Баратова А.Н. "Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения").	ст.134 п.6 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.11.2015	
26.	На объекте защиты, в помещениях и на путях эвакуации в детском дошкольном образовательном учреждении класса Ф1.1 каркас для заполнения подвесного потолка на центральной лестничной клетке выполнен из горючего материала. Сертификат ПБ при проведении обследования объекта не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, по справочнику Баратова А.Н. "Пожаровзрывоопасность	ст.134 п.6 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.11.2015	

	веществ и материалов и средства их тушения").			
27.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационного пути руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.1. СП 1.13130.2009 ширина центрального лестничного марша, предназначенного для эвакуации людей менее - 1,35 м., а именно: - 1,25 м. (Не представлен расчет эвакуации людей в случае пожара)	ст.53 ч 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2015	
28.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки №10 на центральную лестничную клетку 2-го этажа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,80 м.	ст.53 ч 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2015	
29.	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейки №10 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н. «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и	ст.134 п.7 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2015	

	средства их тушения»).			
30.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки №10 на лестничную клетку 3-го типа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,84 м.	ст.53 ч 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2015	
31.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.3. СП 1.13130.2009 перед наружной дверью эвакуационного выхода из групповой ячейки №10 на лестницу 3-го типа горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери, а именно: 1 м.	ст.53 ч 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2015	
32.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 ширина проступы лестницы 3-го типа групповой ячейки №10 — менее 25 см, а именно: 0,15 м.	ст.53 ч 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2015	
33.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности,	ст.53 ч 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопас-	01.11.2015	

	а именно: в нарушение п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 лестница 3-го типа групповой ячейки № 10 размещена не у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30, на расстоянии менее 1 м от плоскости оконного проема.	ности"		
34.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки №11 в коридор общего пользования 2-го этажа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,80 м.	ст.53 ч 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2015	
35.	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейки №11 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н. «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения»).	ст.134 п.7 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2015	
36.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов	ст.53 ч 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях	01.11.2015	

	по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки №11 на лестничную клетку 3-го типа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,84 м.	пожарной безопасности"		
37.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.3. СП 1.13130.2009 перед наружной дверью эвакуационного выхода из групповой ячейки №11 на лестницу 3-го типа горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери, а именно: 1 м.	ст.53 ч 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2015	
38.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 ширина поступи лестницы 3-го типа групповой ячейки №11 — менее 25 см, а именно: 0,20 м.	ст.53 ч 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2015	
39.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 лестница 3-го типа групповой ячейки № 11 размещена не у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не	ст.53 ч 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2015	

	ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30, на расстоянии менее 1 м от плоскости оконного проема.			
40.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки №12 в коридор общего пользования 2-го этажа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,80 м.	ст.53 ч 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2015	
41.	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейки №12 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н. «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения»).	ст.134 п.7 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2015	
42.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки №12 на лестничную клетку 3-го типа менее 1,2	ст.53 ч 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2015	

	м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,84 м.			
43.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.3. СП 1.13130.2009 перед наружной дверью эвакуационного выхода из групповой ячейки №12 на лестницу 3-го типа горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери, а именно: 1 м.	ст.53 ч 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2015	
44.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 ширина проступи лестницы 3-го типа групповой ячейки №12 — менее 25 см, а именно: 0,20 м.	ст.53 ч 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2015	
45.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 лестница 3-го типа групповой ячейки № 12 размещена не у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже K1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30, на расстоянии менее 1 м от плоскости оконного проема.	ст.53 ч 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2015	
46.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуацион-	ст.53 ч 4 Федеральный закон от	01.11.2015	

	ных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода непосредственно наружу (район выхода из групповых ячеек №11, 12 менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,86 м.	22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"		
47.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки №2 в коридор общего пользования 1-го этажа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,84 м.	ст.53 ч 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2015	
48.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки №2 непосредственно наружу менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,84 м.	ст.53 ч 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2015	
49.	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейки №2 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой	ст.134 п.7 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2015	

	пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н. «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения»).			
50.	На объекте защиты, на путях эвакуации в детском дошкольном образовательном учреждении класса Ф1.1 для облицовки стен в тамбуре групповой ячейки № 2 допускается применение материала с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1 (бумажные обои). Сертификат ПБ при проведении обследования объекта не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, по справочнику Баратова А.Н. "Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения").	ст.134 п.6 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.11.2015	
51.	На объекте защиты, на путях эвакуации в детском дошкольном образовательном учреждении класса Ф1.1 для облицовки потолка в спортивном зале допускается применение материала с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ0/КМ1 (пластиковые панели). Сертификат ПБ при проведении обследования объекта не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, по справочнику Баратова А.Н. "Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения").	ст.134 п.6 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.11.2015	
52.	На объекте защиты, в по-	ст.134 п.7 Федераль-	01.11.2015	

	мещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 для покрытия пола в спортивном зале допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н. «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения»).	ный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"		
53.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из спортивного зала на второй эвакуационный выход в актовзый зал менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,84 м.	ст.53 ч 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2015	
54.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.2.6. СП 1.13130.2009 двухстворчатые двери эвакуационного выхода из актового зала в коридор общего пользования открывается не по направлению выхода из здания.	ст.53 ч 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2015	
55.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуацион-	ст.53 ч 4 Федеральный закон от	01.11.2015	

	ных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 5 в коридор общего пользования менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,84 м.	22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"		
56.	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейки №5 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н. «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения»).	ст.134 п.7 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2015	
57.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 3 в коридор общего пользования менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,84 м.	ст.53 ч 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2015	
58.	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в	ст.134 п.7 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012)	01.11.2015	

	групповой ячейки №3 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н. «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения»).	"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"		
59.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 4 в коридор общего пользования менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,84 м.	ст.53 ч 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2015	
60.	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейки №4 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. (Класс пожарной опасности строительных материалов, был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н. «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения»).	ст.134 п.7 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2015	
61.	На объекте защиты, при	ст.53 ч 4 Федераль-	01.11.2015	

	эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода непосредственно наружу (район выхода из групповых ячеек № 6, 7) менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,84 м.	ный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"		
62.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.4.1 "ГОСТ Р 12.2.143-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля" утвержденных приказом Ростехрегулирования от 23.07.2009 N 260-ст), частично имеется фотолуминесцентная эвакуационная система по зданию.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.11.2015	
63.	На объекте защиты, обучение мерам пожарной безопасности осуществляется не в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.52 НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", руководителем (ответственным лицом за пожарную безопасность) не у-	п.3 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.11.2015	

верждены специальные программы обучения мерам пожарной безопасности работников организации, для проведения противопожарного инструктажа.			
--	--	--	--

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:


(подпись)
«17» октября 2014 г.
М.И.П.*

Радько О.Н. – Дознаватель ОАПиД ОНД по г. Ростову-на-Дону ГУ МЧС России по Ростовской области капитан внутренней службы

Предписание для исполнения получил:


(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«17» октября 2014 г.

